Permabond A126 Анаэробный фиксатор

Permabond A-126 является высокопрочным анаэробным клеем для долгосрочной сборки коаксиальных соединений или металлических резьбовых деталей. Исключительно малая вязкость делает этот продукт идеальным для использования на деталях плотной посадки или там, где необходимо нанесение клея после сборки. Кроме того, его можно использовать для герметизации пористой структуры сварных швов или литья.

Основные свойства

- Устойчивость к вибрации
- Может быть нанесен после сборки
- Улучшенная усталостная прочность
- Герметизирует пористую структуру сварных швов и литья

Физические свойства

Химический тип	Акриловый, Однокомпонентный
Цвет	Зеленый
Вязкость при 25 ^{o}C мм ^{2}/с	30
Плотность	1,07
Свечение при облучении УФ	Есть

Эксплуатационные характеристики

Макс. заполняемый зазор Макс. размер резьбы		0,05 мм M10 ½"
Начальная прочность	Для стали	15 минут
Рабочая прочность		1 час
Полная прочность		24 часа
Прочность на кручение (разрыв/ допустимая)	M10 Сталь ISO 10964	58/33 Н/м
Прочность на сдвиг	Сталь, вал-втулка	21 МПа
Рабочая температура		От -55 до +150 ^{o}C

Имеет WRAS-допуск (одобрен к применению при контакте с питьевой водой)

График прочности



Время затвердевания рассматривается обычно при 23ºC. Меди и ее сплавам соответствует более быстрое затвердевание, чем окисленным или пассивным поверхностям, таким как нержавеющая сталь, которая имеет тенденцию к более медленному затвердеванию. Чем ниже температура или чем шире зазор, тем больше время затвердевания. Для сокращения времени затвердевания можно либо использовать Permabond A905, либо высокую температуру, по выбору.

Зависимость прочности от t °



Уменьшение прочности обратно пропорционально охлаждению при условии, что место соединения не перегружено. Кратковременное воздействие более высоких температур может быть приемлемо.

Химическая инертность



Этот продукт не рекомендуется использовать в соединениях, которые будут контактировать с паром или с чистым кислородом. Следует избегать длительного контакта с сильными кислотами, щелочами и сильно полярными растворителями.

Подготовка поверхности

- Несмотря на то, что анаэробный клей допускает некоторое загрязнение поверхности, наилучший результат будет получен на чистой, сухой и обезжиренной поверхности. Рекомендуется использование очистителя Permabond CleanerA.
- На поверхностях с обычной шероховатостью (~25 мкм) достигается более прочное соединение, чем на полированных или загрунтованных поверхностях.
- Для сокращения времени затвердевания, особенно на инертных поверхностях, таких как цинк, алюминий и нержавеющая сталь, возможно использование Permabond A905.

<u>Нанесение клея</u>

Уплотнение: Наносится по контуру детали (соединения) с помощью роллера, трафаретной печати или трафарета. Обходите все возможные пути вытекания клея, такие как кромка болтовых отверстий. Удаление: для разделения склеенных поверхностей используйте в качестве рычага обычные инструменты. Перед повторным нанесением, убедитесь, что старый клей полностью удален.

Закрепление: Наносится по кругу, предпочтительно на охватывающую деталь. Монтируется вращательно-поступательными движениями.Для более крупных деталей используйте тиксотропные материалы для предотвращения стекания клея. Убедитесь в том, что клей не попал в кольца шарикоподшипника или другие подвижные механизмы.

Фиксация резьбовых соединений: Нанесите на болт достаточно клея для полного покрытия. Для резьбы с крупным шагом используйте тиксотропные типы клея. В случае глухих отверстий клей наносится на нижнюю часть резьбы охватывающей детали для обеспечения ее надежного крепления во время сборки.

Герметизация резьбы: Клей наносится сплошным слоем на 1-2 шага резьбы от ведущего края. Нанесение достаточного количества вещества обеспечит полную герметизацию. Для конической/параллельной резьбы убедитесь, что клей нанесен на места полного стыка частей резьбы. Зазоры, а значит и время затвердевания, могут оказаться больше, чем ожидалось для резьбы данной конфигурации. Затяните при помощи обычных инструментов.

Хранение и транспортировка

Температура хранения	От 5 до 25 ° C

Потребителям следует помнить, что все материалы, безопасные или нет, должны содержаться в соответствии с нормами промышленной гигиены. Полную информацию можно получить из Листа данных по безопасности.